

# Protokół

zorganizowany w dn. 19 września 2018 roku  
w Urzędzie Gminy Dobie na okoliczności  
przebiegu stanu technicznego Szwoty Podstawowej  
w Dobnem, odnośnie decyzji Nr. 605/18  
Poinicowanego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w Ministerstwie Rolnictwa.

obecni: wg załączonej listy obecności.

Dokonano przebiegu budynków Zespołu - Szwoty -  
Przebiegu 4 Dobnem w zakresie więzby dachowej  
i podjęto następujące ustalenia.

1. w części wschodniej budynku:

1. uzupełnić pokrycie dachowe o uszwelli kolnicowe.
2. uzupełnić <sup>izolację</sup> kominów obrotu i wysinić folię
3. stwierdzić się, że wszystkie elementy więzby dachowej zostały pokryte impregnatem.
4. zdjęcie mu. Ci P - protokołu nr. 2/2018 wykonanego przez inż. Waldemara Naprawę z dn. 30.09.2018 dot. wzmocnienia osłabionej krowki, poprzez nabicie dwóch desek o wymiarach długości 1,50 m i szerokości krowki.
5. wykonawca uzupełni oparcie dwóch krowek nad klatką schodową, poprzez nabicie klinów między belką a krowką
6. wykonawca wykona obróbkę pod balkonem od strony północnej

Dłh



7. Wykonawca mylnie przesyła po zdemontowanych balustradach tarasu od strony zachodniej / nad wejściem / i uzupełni białym tynkiem.
  8. pozostałe punkty decyzji dot. części wschodniej budynku są w zakresie kompetencji zarządcy budynku.
  9. wszystkie punkty dotyczące części północnej budynku, części południowej budynku, części zachodniej budynku, pozostałe w gestii zarządcy budynku.
  10. Komisja ustaliła, że stan wiszący dachowej nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika sali.
- Jest to zgodne z przeprowadzoną kontrolą Inspr. Powiat. Nadzoru Budowlanego z dn. 3.11.2017, w trakcie której zaobserwowano uszkodzonych elementów wiszący dachowej, m.in. słupy, żyłki, belki i tynki, kontrole oraz uchybień środków zabezpieczających wiszący dachowe
11. Komisji zobowiązano wykonawcę do usunięcia w/n <sup>usterek</sup> i konstrukcji w terminie 14-tu dni od dnia podpisania protokołu.
- Na tym protokół zakończono i podpisano.

1  
2  
10/

**WOJCI**  
**Tomasz Gajdziński**

mgr inż. Wincenty Przychoda  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
UAN-4224/83/69/87  
nr ewid. MAZ/BO/2277/01

4. *Dobrosław Nagórski*

5. *Janusz*

6. *Henryk Toczyński*  
INSPEKTOR NADZORU  
robót elektrycznych  
inż. Henryk Toczyński  
nr upr. IT 4224/28/24/80  
MAZ/IE/2296/01

7

3. *Henryk Józwiak*

6A. **KIEROWNIK BUDOWY**  
inż. Henryk Józwiak  
upr. bud. nr 75/83/WMZ

8. *Krzysztof*

9. *Włodzisław*  
Firma PROJEKTOR  
INSPEKTOR NADZORU  
inż. Włodzisław Kaniński  
Up. Nr. 13/Wa/72